



ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4063/4
Hodonín
695 01

Vaše zn.:

č.j.:

11743-22-701

Vyřizuje:

Ing. Zeinert

tel. 225 422 276

email: zeinert@caa.cz

V Praze dne:

2022-11-24

Úřad pro civilní letectví jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) ust. 1. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o civilním letectví), na základě žádosti č.j. - ze dne 23. 11 2022 žadatele SB projekt s.r.o. IČ 27767442 se sídlem Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, vydává dle § 41 (umístění staveb a zařízení mimo OP) zákona o civilním letectví a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, následující závazné stanovisko k akci

Vyjádření ke stavbě IZ-12-2000889 ŘSD - Poříčí přeložka 35 kV SO414, k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov

Toto stanovisko nahrazuje a ruší stanovisko č.j. 1772-22-701 ze dne 21.2.2022

Na základě letecko-provozního posouzení daného území – průniku tras elektrovedu ochrannými pásmy letišť, křížení a souběhu elektrovedů s komunikacemi a vodními toky, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti letů vrtulníků LZS, Policie ČR, požaduje ÚCL ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L 14 - Letiště (hlava 6, v souladu s ICAO Annex 14), následující rozsah překážkového značení energetického vedení. Zajistit instalaci kulových značek na vrchním vedení v úsecích v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.5.4 až 6.2.5.6, hlavy 6 v úsecích křížení trasy energetického vedení s plánovanou dálnicí D11 mezi stožáry 4; 5; 6; 7; 7A a barevné překážkové značení stožárů (schválené barvy RAL TRAFIC /bílá, white-9016 , červená, red- 3020) v souladu předpisem L – 14 Letiště čl. 6.2.3.1. a 6.2.3.3 hlavy 6 na výše uvedených stožárech VVN.

Velkost překážkového značení stožárů upravit dle výšky stožárů (např. namalovat pouze tři pruhy červená - bílá - červená, šířku pruhu upravit poměrově k výšce stožáru

Stanovisko je konečné a platné dva roky.

Odůvodnění

Po posouzení předložené dokumentace dospěl Úřad pro civilní letectví k závěru, že pro zachování bezpečnosti leteckého provozu je pro realizaci výše uvedené akce nutné na objekt instalovat denní překážkové značení, jak je uvedeno v podmínkách tohoto závazného stanoviska.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Zeinert

inspektor oddělení letišť